



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	FIART MARE FIART 38	Categoria	Usato
Lunghezza	11,56 mt	Larghezza	3,94 mt
Anno immat.	2008	Anno costruzione	2007
Velocità massima	36 nodi	Velocità crociera	29 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	6500 t	Pescaggio	0,9 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2028
Bandiera	Italia	Visibilità	Tirreno
Prezzo	Euro 155.000		
Note prezzo	Prezzo negoziabile!central agency!!!		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	740	Materiale serbatoi	Inox
Motori	VOLVO PENTA 2 x 260	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	830
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr+teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 400 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220 v	Nr. batterie	5	Capacità batterie	180 A
Generatore	MASE (5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Fiart 38 condizioni impeccabili

DESCRIZIONE COMPLETA

CONDIZIONI IMPECCABILI!

DESCRIZIONE INTERNI

COMFORT E SERVIZI

1 cabina armatoriale anteriore
1 cabina di poppa con 2 cuccette singole
1 bagno armatoriale, lavabo, doccia, wc elettrico
1 bagno ospiti, lavabo, doccia, wc elettrico
Salone interno
Cucina con doppio lavello, piano cottura a induzione, forno a microonde, frigorifero, spazio di stivaggio
Salone esterno con tappezzeria in TBE, tavolo a scomparsa
Frigorifero in pozzetto, lavello in pozzetto
Ponte di poppa in teak con gavoni
Doccia di coperta (acqua calda)

DESCRIZIONE ARMAMENTI

COMFORT E SERVIZI

1 cabina armatoriale anteriore
1 cabina di poppa con 2 cuccette singole
1 bagno armatoriale, lavabo, doccia, wc elettrico
1 bagno ospiti, lavabo, doccia, wc elettrico
Salone interno
Cucina con doppio lavello, piano cottura a induzione, forno a microonde, frigorifero, spazio di stivaggio
Salone esterno con tappezzeria in TBE, tavolo a scomparsa
Frigorifero in pozzetto, lavello in pozzetto
Ponte di poppa in teak con gavoni
Doccia di coperta (acqua calda)

ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA

Batteria di servizio 2x180ah warta
Banco batterie motore 2x180ah warta
Caricabatterie rapido da terra
Generatore MASE IS5.0S
Elica di prua laterale di potenza
Autopilota raymarine ST6001
GPS Garmin nuovo 2024 9 pollici
Ecoscandaglio Raymarine ST60
Conta catene digitale quick
VHF Ray240e
Bussola
boiler
Pompe a pressione per l'acqua dolce
Pompe di sentina, pompe per docce

Salpa ancora elettrico Quick con telecomando
Ancora Trefoil in acciaio inox da 15 kg,
Bimini fisso su cerchio in acciaio inox
Tendalino per il pozzetto di poppa su montanti in acciaio inox
Prendisole di prua
Cuscini parabrezza
Prendisole di poppa
Copertura invernale del pozzetto
Passerella idraulica Opacmare

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Elica di prua laterale di potenza
Autopilota raymarine ST6001
GPS Garmin nuovo 2024 9 pollici
Ecoscandaglio Raymarine ST60
Conta catene digitale quick
VHF Ray240e
Bussola Magnetica

NOTE AGGIUNTIVE

LAVORI EFFETTUATI GENNAIO 2025 DA OFFICINA VOLVO PENTA

Revisione turbine con sostituzione boccole

Revisione iniettori con sostituzione pulverizzatori e molle

Pulizia e revisione scambiatori aria

Revisione straordinaria piedi poppieri con sostituzione paraoli e boccole e relativa sostituzione ingranaggio, nuovo originale volvo penta, a uno dei piedi e coppia ingranaggio nuova già acquistata in mio possesso per eventuale sostituzione altro piede

Sostituzione pistone drim piedi a entrambi

Sostituzione 4 para strappi eliche

Lavatrice

Impianto Aria condizionata in tutti gli ambienti (Dinette, cabina armatoriale, cabina di poppa)

Impianto stereo esterno Stereo Hertz casse fusion

Impianto acqua continua da banchina

sostituzione motorini nuovi e revisione alternatori

Sostituzione parziale ski interno cabine

Tendaggi nuovi completi

Prendisole di prua con sistema schienale a ribalta

Luci di cortesia pozzetto e interne barca

60 mt. Catena zincata 8 mm

Luci sommerse a poppa

TEK interno barca sia dinette che camere

Sostituzione cuscineria prendisole con sistema a ribalta (schienale ribaltabile tipo cranchi)

