SCHEDA BARCA 00568392

Rif: HT007





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	JEANNEAU PRESTIGE 34 HT	**Categoria**	Usato
Lunghezza	10,55 mt	**Larghezza**	3,64 mt
Anno immat.	2005	**Anno costruzione**	2004
Velocità massima	29 nodi	**Velocità crociera**	24 nodi
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	6000 t	**Pescaggio**	1 mt
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	-
Bandiera	Estera	**Visibilità**	Ventimiglia
Prezzo	**Euro 44.900(permuta)**		
Note prezzo	Prezzo affare : la barca necessita della sostituzione dei piedi poppieri - i motori sono perfettamente funzionanti, possibilita' di permuta , prezzo trattabile.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	**Capacità serbatoi**	350	**Materiale serbatoi**	Acciaio inox
Motori	VOLVO PENTA 2 x 285	**Tipo carburante**	Diesel	**Ore moto**	1500
Revisione motori	2026	**Tipo elica**	3	**Trasmissione**	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	**Tuga**	Vtr	**Coperta**	Teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 250 lt	**Materiale serbatoi**	Acciaio inox	**Tipo boiler**	Nautico
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Presente	**Boiler**	Presente

ELETTRICI

Tensione	12v/24v/220v	**Nr. batterie**	4	**Capacità batterie**	180 A
Generatore	FISHER PANDA (5 Kw)	**Carica batterie**	Presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Affare : imbarcazione molto in ordine - prezzo trattabile - piedi poppieri da sostituire !!!

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

IMBARCAZIONE MOLTO BELLA, MOTORI PERFETTAMENTE FUNZIONANTI, NR 2 PIEDI POPPIERI DA SOSTITUIRE

DESCRIZIONE INTERNI

2 CABINE E 1 SERVIZIO : CABINA ARMATORIALE A PRUA CON PROPRIO SERVIZIO, CABINA OSPITI CON DUE LETTI IN PIANO, DINETTE INTERNA CON CUCINA A VISTA CON FRIGO, 2 FUOCHI A GAS, FORNO

DESCRIZIONE ARMAMENTI

ELICA DI PRUA, TEAK NEL POZZETTO, MANETTE ELETTRONICHE, 2 FRGIGORIFERI

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

VHF, GPS CARTOGRAFICO, PILOTA AUTOMATICO, RADAR 25 MG, STEREO, TV

NOTE AGGIUNTIVE

FOTO PRORPIE

LA BARCA SI PRESENTA MOLTO BENE, I MOTORI FUNZIONANO MOLTO BENE TUTTAVIA I PIEDI POPPIERI SONO DA SOSTITUIRE
(PREVISONE DI SPESA DI CIRCA 30 MILA EURO PER DUE PIEDI NUOVI, POSSIBILITA DI PIEDI D' OCCASIONE REVISIONATI IN GARANZIA A META' PREZZO)

IMMAGINI





