



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Fairline Squadron 55	Categoria	Usato
Lunghezza	16,54 mt	Larghezza	4,65 mt
Anno immat.	2003	Anno costruzione	2002
Velocità massima	28 nodi	Velocità crociera	24 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	26000 t	Pescaggio	1,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2026
Bandiera	Italiana	Visibilità	Liguria
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	2200	Materiale serbatoi	Alluminio
Motori	Volvo Penta 2 x 715	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1250
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr/teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 570 lt	Materiale serbatoi	Strutturale	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	ONAN (8 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Imbarcazione in ottime condizioni

SE INTERESSATI PROVVEDEREMO AD INVIARE BOOK FOTOGRAFICO COMPLETO

DESCRIZIONE INTERNI

tre cabine - due bagni - cabina equipaggio

- Salone con divano a "C" e tavolo, mobile contenitore contrapposto, disimpegno con porta di uscita sul camminamento laterale SX e scala interna per salire la fly, dinette lato SX con divano semicircolare e tavolo pranzo rotondo, timoneria contrapposta con due poltrone e scala discesa al ponte cabine.

- Cucina in basso a DX con piano cottura in vetroceramica, frigorifero, forno microonde e doppio lavello inox

- Locale cambusa (con accesso dalla cucina) munita di congelatore, lavasciugatrice e porta di accesso alla sala macchine

- Cabina armatore a prua con letto matrimoniale, bagno con box doccia

- Due cabine ospiti gemelle, entrambe con due letti in piano, un bagno con box doccia in comune

- Cabina equipaggio con due letti a poppa, accesso dal pozzetto

- interni in ciliegio, divani in pelle

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Generatore

- Aria condizionata doppio ciclo

- Elica di manovra a prua

- Passerella idraulica

- Comandi elettronici

- Verricello salpancora con campana di tonnellaggio e contacatena digitale

- Verricelli di tonnellaggio a poppa

- Teak sul fly, in pozzetto e pedana di poppa

- Bimini sul fly

- Mobile sul fly con piastra elettrica, frigorifero e lavello

- Frigobar in salone

- Freezer nel locale cambusa

- Lavasciugatrice in cambusa

- TV LCD in salone

- Tendalino chiusura pozzetto

- Tendalino copertura totale fly

- Tendalini oscuranti

- Faro di ricerca

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

- Radar Raymarine

- Autopilota Raymarine ST60

- GPS/plotter Raymarine touch screen

- Ecosonda Raymarine Tridata

- VHF Shipmate RS 8300

- Computer di bordo

NOTE AGGIUNTIVE

ELENCO PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI

> Nuovi materassi (2021)

> Revisione pompe acqua mare (02/2021)

> Impianto aria condizionata, pompa di calore Webasto (sostituita 2021)

> Sostituzione completa riser e tubi scarico turbina, scarico in inox 316 (06/2023)

> Pompe acqua mare e ricircolo aria condizionata Webasto elettromagnetiche (06/2023)

> Nuova moquette interna in lana ritorta come originale (06/2023)

> Generatore: sostituzione pompa acqua, termostato e anodi (06/2023)

> Impianto TV a circuito chiuso con monitor 5" e 4 telecamere IR per controllo sala macchine e tenute (06/2023)

> Sostituzione sensori contagiri e temperatura acqua motore sx (2023)

> Nuovo plotter multifunzione Raymarine Axiom A12 sul fly (2023)

> Lucidatura scafo (murate) (06/2023)

> Sostituzione tenute assi (06/2023)

> Nuove boccole cavalletti e passa scafo (06/2023)

> Bilanciatura eliche (06/2023)

> Verniciatura sentina sala macchine (06/2023)

> Nuova illuminazione in sala macchina e dispensa con barre a led (06/2023)

> Sgrossatura carena per diversi strati antivegetativa, carena e zinchi (06/2023)

> Nuovo tendalino ti-top e frangi sole laterali fly (06/2023)

> Nuovi tendalini chiusura pozzetto e copertura totale fly (2023)

> Sostituzione tromba (06/2023)

> Pulizia scambiatori senza smontaggio (06/2023)

> Rifacimento plancia comando fly con sostituzione pannelli spie Motori (06/2023)



