SCHEDA BARCA 00564579 Rif:





Usato

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello Fairline Squadron 55 Categoria

4,65 mt Lunghezza 16,54 mt Larghezza

2002 Anno immat. 2003 **Anno costruzione**

Velocità crociera 24 nodi Velocità massima 28 nodi

Stazza Zavorra

Pescaggio 1,2 mt **Dislocamento** 26000 t

Scadenza RINA 2026 **HP Fiscali**

Visibilità Liguria **Bandiera** Italiana

Trattativa riservata **Prezzo**

Note prezzo

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi Capacità serbatoi Alluminio 2200 Materiale serbatoi

Motori Volvo Penta 2 x 715 **Tipo carburante** Diesel Ore moto 1250

Revisione motori Periodica Tipo elica 4 pale **Trasmissione** Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Vtr Vtr Tuga Coperta Vtr/teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua 1 x 570 lt **Materiale serbatoi** Strutturale **Tipo boiler** Elettrico

Dissalatore Non presente Autoclave Presente **Boiler** Presente

ELETTRICI

Nr. batterie **Tensione** 12/24/220 Capacità batterie

Generatore ONAN (8 Kw) Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

DESCRIZIONE COMPLETA

Imbarcazione in ottime condizioni

SE INTERESSATI PROVVEDEREMO AD INVIARE BOOK FOTOGRAFICO COMPLETO

DESCRIZIONE INTERNI

tre cabine - due bagni - cabina equipaggio

- Salone con divano a "C" e tavolo, mobile contenitore contrapposto, disimpegno con porta di uscita sul camminamento laterale SX e scala interna per salire la fly, dinette lato SX con divano semicircolare e tavolo pranzo rotondo, timoneria contrapposta con due poltrone e scala discesa al ponte cabine.
- Cucina in basso a DX con piano cottura in vetroceramica, frigorifero, forno microonde e doppio lavello inox
- Locale cambusa (con accesso dalla cucina) munita di congelatore, lavasciugatrice e porta di accesso alla sala macchine
- Cabina armatore a prua con letto matrimoniale, bagno con box doccia
- Due cabine ospiti gemelle, entrambe con due letti in piano, un bagno con box doccia in comune
- Cabina equipaggio con due letti a poppa, accesso dal pozzetto
- interni in ciliegio, divani in pelle

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Generatore
- Aria condizionata doppio ciclo
- Elica di manovra a prua
- Passerella idraulica
- Comandi elettronici
- Verricello salpancora con campana di tonneggio e contacatena digitale
- Verricelli di tonneggio a poppa
- Teak sul fly, in pozzetto e pedana di poppa
- Bimini sul fly
- Mobile sul fly con piastra elettrica, frigorifero e lavello
- Frigobar in salone
- Freezer nel locale cambusa
- Lavasciugatrice in cambusa
- TV LCD in salone
- Tendalino chiusura pozzetto
- Tendalino copertura totale fly
- Tendalini oscuranti
- Faro di ricerca

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

- Radar Raymarine
- Autopilota Raymarine ST60
- GPS/plotter Raymarine touch screen
- Ecosonda Raymarine Tridata
- VHF Shipmate RS 8300
- Computer di bordo

NOTE AGGIUNTIVE

ELENCO PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI

- > Nuovi materassi (2021)
- > Revisione pompe acqua mare (02/2021)
- > Impianto aria condizionata, pompa di calore Webasto (sostituita 2021)
- > Sostituzione completa riser e tubi scarico turbina, scarico in inox 316 (06/2023)
- > Pompe acqua mare e ricircolo aria condizionata Webasto elettromagnetiche (06/2023)
- > Nuova moquette interna in lana ritorta come originale (06/2023)
- > Generatore: sostituzione pompa acqua, termostato e anodi (06/2023)
- > Impianto TV a circuito chiuso con monitor 5" e 4 telecamere IR per controllo sala macchine e tenute (06/2023)
- > Sostituzione sensori contagiri e temperatura acqua motore sx (2023)
- > Nuovo plotter multifunzione Raymarine Axiom A12 sul fly (2023)
- > Lucidatura scafo (murate) (06/2023)
- > Sostituzione tenute assi (06/2023)
- > Nuove boccole cavalletti e passa scafo (06/2023)
- > Bilanciatura eliche (06/2023)
- > Verniciatura sentinà sala macchine (06/2023)
- > Nuova illuminazione in sala macchina e dispensa con barre a led (06/2023)
- > Sgrossatura carena per diversi strati antivegetativa, carena e zinchi (06/2023)
- > Nuovo tendalino ti-top e frangi sole laterali fly (06/2023)
- > Nuovi tendalini chiusura pozzetto e copertura totale fly (2023)
- > Sostituzione tromba (06/2023)
- > Pulizia scambiatori senza smontaggio (06/2023)
- > Rifacimento plancia comando fly con sostituzione pannelli spie Motori (06/2023)

IMMAGINI







































