



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Fairline Squadron 55	Categoria	Usato
Lunghezza	16,54 mt	Larghezza	4,65 mt
Anno immat.	2003	Anno costruzione	2002
Velocità massima	28 nodi	Velocità crociera	24 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	26000 t	Pescaggio	1,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2031
Bandiera	Italiana	Visibilità	Liguria
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	2200	Materiale serbatoi	Alluminio
Motori	Volvo Penta - 2 x 715	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1250
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr/teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 570 lt	Materiale serbatoi	Strutturale	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	ONAN (8 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Imbarcazione in ottime condizioni

SE INTERESSATI PROVVEDEREMO AD INVIARE BOOK FOTOGRAFICO COMPLETO

DESCRIZIONE INTERNI

TRE CABINE - DUE BAGNI. Equipaggio: cabina con due letti e servizio a poppa

- Salone con divano a "C" e tavolo, mobile contenitore contrapposto, disimpegno con porta di uscita sul camminamento laterale SX e scala interna per salire la fly, dinette lato SX con divano semicircolare e tavolo pranzo rotondo, timoneria contrapposta con due poltrone e scala discesa al ponte cabine.
- Cucina in basso a DX con piano cottura in vetroceramica, frigorifero, forno microonde e doppio lavello inox
- Locale cambusa (con accesso dalla cucina) munita di congelatore, lavasciugatrice e porta di accesso alla sala macchine
- Cabina armatore a prua con letto matrimoniale, bagno con box doccia
- Due cabine ospiti gemelle, entrambe con due letti in piano, un bagno con box doccia in comune
- Cabina equipaggio con due letti a poppa, accesso dal pozzetto
- interni in ciliegio, divani in pelle

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Generatore ONAN 8 Kw
- Aria condizionata doppio ciclo
- Elica di manovra a prua
- Passerella idraulica
- Comandi elettronici
- Verricello salpancora con campana di tonneggio e contacatena digitale
- Verricelli di tonneggio a poppa
- Teak sul fly, pozzetto e pedana di poppa
- Bimini sul fly
- Mobile sul fly con piastra elettrica, frigorifero e lavello
- Frigobar in salone
- Freezer nel locale cambusa
- Lavasciugatrice in cambusa
- TV LCD in salone
- Tendalino chiusura pozzetto
- Tendalino copertura totale fly
- Tendalini oscuranti
- Faro di ricerca

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

- Radar Raymarine
- Autopilota Raymarine ST60
- GPS/plotter Raymarine touch screen
- Ecosonda Raymarine Tridata
- VHF Shipmate RS 8300
- Computer di bordo

NOTE AGGIUNTIVE

ELENCO PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI

- > Nuovi materassi (2021)
- > Revisione pompe acqua mare (02/2021)
- > Impianto aria condizionata, pompa di calore Webasto (sostituita 2021)
- > Sostituzione completa riser e tubi scarico turbina, scarico inox 316 (06/2023)
- > Pompe acqua mare e ricircolo aria condizionata Webasto elettromagnetiche (06/2023)
- > Nuova moquette interna in lana ritorta come originale (06/2023)
- > Generatore: sostituzione pompa acqua, termostato e anodi (06/2023)
- > Impianto TV a circuito chiuso con monitor 5" e 4 telecamere IR per controllo sala macchine e tenute (06/2023)
- > Sostituzione sensori contagiri e temperatura acqua motore sx (2023)
- > Nuovo plotter multifunzione Raymarine Axiom A12 sul fly (2023)
- > Lucidatura scafo (murate) (06/2023)
- > Sostituzione tenute assi (06/2023)
- > Nuove boccole cavalletti e passa scafo (06/2023)
- > Bilanciatura eliche (06/2023)
- > Verniciatura sentina sala macchine (06/2023)
- > Nuova illuminazione in sala macchina e cambusa con barre a led (06/2023)
- > Sgrossatura carena per diversi strati antivegetativa, carena e zinchi (06/2023)
- > Nuovo tendalino bimini e frangi sole laterali fly (06/2023)
- > Nuovi tendalini chiusura pozzetto e copertura totale fly (2023)
- > Sostituzione tromba (06/2023)
- > Pulizia scambiatori senza smontaggio (06/2023)
- > Rifacimento plancia comando fly con sostituzione pannelli spie Motori (06/2023)

IMMAGINI



