



Mondial
B R O K E R

NO IMAGE



Mondial
B R O K E R

NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	AZIMUTB BENETTI SPA AZIMUT 68	Categoria	Usato
Lunghezza	20,65 mt	Larghezza	5,06 mt
Anno immat.	2004	Anno costruzione	2004
Velocità massima	35 nodi	Velocità crociera	28 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	32400 t	Pescaggio	1,62 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2028
Bandiera	Italia	Visibilità	Basso tirreno
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Prezzo negoziabile!central agency		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	3200	Materiale serbatoi	Inox
Motori	MAN 2 x 1360	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1700
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr+teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 980 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Eletrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220 v	Nr. batterie	10	Capacità batterie	190 A
Generatore	KOHLER (17 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Azimut 68 s - seakeeper 2024

DESCRIZIONE COMPLETA

IMBARCAZIONE IN PERFETTO STATO!!

DESCRIZIONE INTERNI

1 Doppia in piano, 2 Matrimoniale italiana, 1 Cabina equipaggio, 3 Toilette.

Esterri

1. Prua

• Prendisole ampio, integrato alla coperta di prua: spesso con cuscineria imbottita, corrimano o tientibene vicino, gavone per l'ancora, verricello, magari luci d'illuminazione di fronte. [OBJ]

• Camminamenti laterali ben definiti, con passavanti larghi abbastanza per muoversi in sicurezza. [OBJ]

2. Pozzetto / Area esterna di poppa

• Il pozzetto è al livello del salone, quindi senza gradini alti fra interno ed esterno, favorendo continuità e apertura visiva. [OBJ]

• Divano prendisole / relax a poppa; tavolo da pranzo esterno; spesso un wet bar o zona cucina esterna con grill, frigo, lavello. [OBJ]

• Scaletta da bagno esterna, piattaforma idraulica per il tender / accesso al mare. Garage per il tender nel quadrante di poppa, spesso dietro lo specchio. [OBJ]

3. Coperta superiore / Hard Top

• Il 68 S ha un tettuccio rigido (hard-top) con sezione scorrevole / apribile per far entrare luce e ventilazione nel salone. [OBJ]

• Le finestre laterali grandi, spesso "tiered side windows", che danno una linea moderna e molta luce interna. [OBJ]

4. Dettagli funzionali esterni

• Piattaforma bagno e alzate per accedere: scale o sistemi idraulici. [OBJ]

• Passerella idraulica spesso integrata. [OBJ]

• Copertura di poppa / tendalini per ombreggiare il pozzetto. [OBJ]

□

Interni

Suddivisione tipica "sottocoperta" + "main deck" + cabina equipaggio; con le caratteristiche che hai chiesto.

1. Main Deck / Salone & Cucina

• Il salone è molto luminoso, con il tettuccio rigido apribile, grandi finestre laterali, porta a vetri verso il pozzetto. Questo spazio è vissuto come living aperto, con divani, zona conversazione, tavolo da pranzo interno. [OBJ]

• La cucina ("galley") è posta verso prua rispetto al salone o su uno dei lati (destra o sinistra) a seconda del layout. Dalle fonti, si dice che ci siano scale separate per accedere alla cucina o alle cabine. [OBJ]

• Pavimenti misti: legno (wengé) e moquette in alcune zone del salone o corridoi, finiture eleganti, uso di vetro, acciaio, superfici lucide/dettagli di design moderno. [OBJ]

2. Zone notte (3 cabine + cabina equipaggio)

Hai detto: 1 cabina doppia in piano (cioè con due letti singoli affiancati? O forse due letti separati – "doppia" può indicare letto a castello o letti singoli; suppongo letti separati o un doppio laterale), 2 matrimoniali italiane. Le cabine tipiche sono:

• Cabina armatoriale (master): a centro barca ("midships"), matrimoniale a tutta larghezza del baglio; finestre laterali (oblò o boccaporti) su entrambi i lati; bagno privato con doccia, ampi armadi. [OBJ]

• Cabina VIP: a prua, matrimoniale (letto a isola), con bagno privato con doccia. [OBJ]

• Cabina doppia (ospiti): letti singoli o twin (o letto doppio in piano), probabilmente sul lato, con bagno dedicato anche esso con doccia. [OBJ]

• Cabina equipaggio: posizionata verso poppa, vicino al garage o accanto allo specchio di poppa, dotata di toilette separata per l'equipaggio. Non sempre grandissima, ma funzionale. [OBJ]

3. Toilette / Bagni

• Tre bagni principali: uno nella cabina armatoriale, uno nel VIP, uno per la cabina doppia ospiti. Ogni bagno con doccia separata, lavabo, WC (spesso marino elettrico). [OBJ]

• Inoltre il bagno della cabina equipaggio. [OBJ]

4. Altre zone e particolarità

• Ingressi separati alle zone notte / cucina: scale separate dal salone, che conducono a sottocoperta; questo per aumentare la privacy tra le cabine e le aree comuni. [OBJ]

• Sala macchine arretrata rispetto al centro barca, grazie allo schema V-Drive (trasmissioni V-Drive) che permette di guadagnare spazio nelle cabine e nelle zone notte. [OBJ]

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Allestimento tecnico e di coperta:

PASSERELLA

ANCAR POPPA

LIFT POPPA

INGRESSO CON PORTA

HARD TOP

TETTO APRIBILE

ARIA CONDIZIONATA C/F

ELICA PRUA

ELICA POPPA

DOTAZIONI DI SICUREZZA

POZZETTO E CAMMINAMENTI LATERALI IN TEAK

WINCH POPPA

SCALA BAGNO

Intrattenimento:

IMPIANTO Stereo.

IMPIANTO TV

Cucina ed elettrodomestici:

Frigorifero interno, Lavatrice.

Tappezzerie:

Cuscineria di poppa, Cuscineria di prua , TENDE SOLE

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS PLOTTER
DOPPIO DISPLAY RAYMARINE 9' 12' 2025
ECOSCANDAGLIO
PILOTA AUTOMTICO
RADAR 2025
VHF 2025
BUSSOLA MAGNETICA
TERMOCAMERA 2025
AIS 2025
ELICA PRUA
ELICA POPPA
JOESTIK MANOVRA

NOTE AGGIUNTIVE

LAVORI 2025 (piccoli lavori non sono elencati nella lista)

Installazione seakeeper 9
Sostituzione scaletta bagno
Carena a zero più trattamento anti osmosi
Sostituzione passacavi flap
Sostituzione tenute assi pss
Verniciatura portellone di poppa
Sistemazione spiaggetta affondabile
Sostituzione estrattore sala macchina
Pulizia serbatoi
Sostituzione pistone idraulico timoneria
Sostituzione di parte delle tubazioni dell'oleodinamica
Sostituzione batterie motori
Sostituzione prese di mare
Sistemazione infiltrazione passerella idraulica
Sostituzione cimetta passerella
Sistemazione winch poppa
Lucidatura completa
Levigatura teak e sistemazione toghe
Lucidatura acciaio
Rifacimento totale sigillature
Sostituzione tubolare sostegno parabrezza
Ripristino bloccaggio a dritta porta scorrevole pozzetto
Sostituzione luci via
Sostituzione luci di cortesia camminamento
Levigatura e rivernicatura parquet dinette e cucina
Levigatura e sistemazione impelluccatura mobilio dinette e cucina
Sostituzione delle tappezzerie interne (divani tendaggi materassi tenda tetto apribile poppa)
Ravvivatura pelle sedile guida e navigatore
Sostituzione carabittino doccia armatore
Aggiornamento strumentazione di bordo con strumentazione Raymarine 2025 (installazione n.2 display AXIOM 12' 9' Real Vision, nuovo radar, Termocamera, telecamera sala macchine, Realtà aumentata, VHF + AIS ricezione trasmissione)
Sostituzione tv dinette con Samsung 43 modello frame
Sostituzione tv armatoriale con modello Samsung 43
Sostituzione elettrodomestici cucina (nuovo microonde e nuova lavastoviglie)
Sostituzione rubinetti bagni e cucina
Installazione chiusura doccia cabina marinaio
Sostituzione Specchio camera armatoriale
Applicazione celino hard top Amovibile
Presa di aria mandata aria condizionata in camera armatoriale
BATTERIE MOTORI 2025
Batterie servizi 2024

