



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	SAN LORENZO SL62	Categoria	Usato
Lunghezza	19,2 mt	Larghezza	5,3 mt
Anno immat.	1998	Anno costruzione	1998
Velocità massima	32 nodi	Velocità crociera	25 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	-	Pescaggio	1,8 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	Italiana	Visibilità	Alto adriatico
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Iva pagata,vat paid.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	-	Capacità serbatoi	4200	Materiale serbatoi	Inox
Motori	MAN 2 x 1100	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1900
Revisione motori	Ordinaria	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Teak
-------	-----	------	-----	---------	------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	-	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	-
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Kohler (17 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Sempre rimessata al coperto nel periodo invernale.solo ad uso privato mai fatto charter.
Always in storage in winter season.only family use never chartered.
Tutte le fotografie originali a richiesta/all specs on request.

DESCRIZIONE INTERNI

3 cabine, 3 bagni, equipaggio (2 posti con bagno)
cabina armatoriale matrimoniale, 2 cabine ospiti doppie
interni in legno di noce tanganica, pavimento salone dinette e cucina in legno,divani in tessuto.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

generatore Kohler 17 kw,elica di prua idraulica, pedana di poppa in teak, teak deck,passerella idraulica,aria condizionata,riscaldamento,ice-maker,dissalatore,installato inverter più potente nel 2023, frigo/freezer, forno,stereo,imp.TV, lavatrice,lavastoviglie, microcomandi,gru sul fly, cassaforte,winch a poppa, tavolo pozzetto,tendalini,uscinerie,Bimini top nuovo 2021,wc sostituiti tutti nel 2021,revisionato motore passerella con 4 telecomandi nuovi,marmitte e scambiatori nel 2021, batterie 2021-2022, teak rifatto nel 2021, da rivedere/aggiornare la strumentazione elettronica,alcuni elementi nei bagni sono da sostituire o trattare perché ossidati, piani docce da rivedere.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Vhf,ecoscandaglio,gps-plotter,contamiglia,bussola,pilota automatico,Radar,faro orientabile.

