SCHEDA BARCA 00564211 Rif:





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello SAN LORENZO SL62

Lunghezza 19,2 mt Anno immat. 1998

Velocità massima 32 nodi

Zavorra

Dislocamento

HP Fiscali

Italiana **Bandiera**

Prezzo Note prezzo Trattativa riservata Iva pagata, vat paid.

Larghezza

Anno costruzione

Velocità crociera 25 nodi

Stazza

Categoria

Pescaggio 1.8 mt

Scadenza RINA

Visibilità Alto adriatico

Usato

5,3 mt

1998

COMBUSTIBILI E MOTORI

Capacità serbatoi Nr. serbatoi 4200 Materiale serbatoi Inox

Motori MAN 2 x 1100 **Tipo carburante** Diesel Ore moto 1900

Revisione motori Trasmissione Linea d'asse Ordinaria Tipo elica

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Vtr Tuga Vtr Coperta Teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua Materiale serbatoi Inox **Tipo boiler**

Dissalatore Presente Autoclave Presente **Boiler** Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Nr. batterie Capacità batterie

Generatore Kohler (17 Kw) Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

DESCRIZIONE COMPLETA

Sempre rimessata al coperto nel periodo invernale.solo ad uso privato mai fatto charter. Always in storage in winter season.only family use never chartered.

Tutte le fotografie originali a richiesta/all specs on request.

DESCRIZIONE INTERNI

3 cabine, 3 bagni, equipaggio (2 posti con bagno) cabina armatoriale matrimoniale, 2 cabine ospiti doppie interni in legno di noce tanganica, pavimento salone dinette e cucina in legno, divani in tessuto.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

generatore Kohler 17 kw,elica di prua idraulica, pedana di poppa in teak, teak deck,passerella idraulica,aria condizionata,riscaldamento,ice-maker,dissalatore,installato inverter più potente nel 2023, frigo/freezer, forno,stereo,imp.TV, lavatrice,lavastoviglie, microcomandi,gru sul fly, cassaforte,winch a poppa, tavolo pozzetto,tendalini,cuscinerie,Bimini top nuovo 2021,wc sostituiti tutti nel 2021,revisionato motore passerella con 4 telecomandi nuovi,marmitte e scambiatori nel 2021, batterie 2021-2022, teak rifatto nel 2021, da rivedere/aggiornare la strumentazione elettronica,alcuni elementi nei bagni sono da sostituire o trattare perché ossidati, piani docce da rivedere.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Vhf,ecoscandaglio,gps-plotter,contamiglia,bussola,pilota automatico,Radar,faro orientabile.