




DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	SACS STRIDER 15 - TB5	Categoria	Usato
Lunghezza	14,2 mt	Larghezza	4,5 mt
Anno immat.	2014	Anno costruzione	2014
Velocità massima	47 nodi	Velocità crociera	39 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	7000 t	Pescaggio	0,8 mt
HP Fiscali	68	Scadenza RINA	R.i.na. 2028
Bandiera	Italiana	Visibilità	Naples - italy
Prezzo	Euro 330.000		
Note prezzo	!!! central agency !!!vat paid / iva assolta		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	700	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	CUMMINS 2 x 715	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	770
Revisione motori	Ordinary maintenance	Tipo elica	5 blades	Trasmissione	Elica di superficie

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	vtr/teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	2 x 150 lt	Materiale serbatoi	Acciaio	Tipo boiler	Electric
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220	Nr. batterie	3	Capacità batterie	140 A
Generatore	ONAN (5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

SACS STRIDER 15 in buone condizioni generali con i seguenti lavori di refitting effettuati a maggio 2024 e tutti documentabili:

- Sostituzione gruppo elettrogeno con nuovo ONAN 6.0MDKBJ;
- Sostituzione parabrezza;
- sostituzione display contacatena e sensore;
- sostituzione delle due casse esterne sotto consolle guida;
- fornitura e sostituzione n.3 scarichi a mare specchio di poppa sotto al galleggiamento con relative valvole e raccorderia in ottone;
- Fornitura e sostituzione n.2 prese a mare MM/PP con relative valvole e raccorderia in ottone;
- Fornitura e sostituzione tubi di scarico in gomma MM/PP con relative fascette inox;
- Sostituzione collettore di scarico motore Sx;
- Sostituzione tubazione estrazione aria;
- Sigillatura e pulizia piastre e bulloni trim;
- Manutenzione/ingrassatura/pulizia giunti cardanici;
- Nuovo rivestimento n°2 letti cabina di prua e cabina di poppa;
- Riverniciatura mobili neri pozzetto;
- Riverniciatura capo di banda e griglie prese d'aria sala macchine;
- Sostituzione piano calpestio interno con teak sintetico;
- Impiallacciatura dei tavoli pozzetto + nuove coperture;
- Verifica e sistemazione indicatori e pompe dei trim;
- Sistemazione "feedback" angolo di barra;
- installazione staffa di rinforzo per la passerella idraulica;
- Revisione zattera autogonfiabile e revisione estintori ed impianto antincendio sala macchine;
- Verifica e sistemazione pompa di scarico acque nere;
- Riverniciatura terminale passerella, mobile cassa lato sx e ritocchi vari mobile nero del pozzetto;
- Sostituzione luci subacquee;
- Ripristino fissaggio base tavolo sx del pozzetto;
- Verifica e ripristino aria fredda impianto A/C;
- Nuovi telecomandi passerella e sostituzione centralina;
- Nuove coperture tavoli pozzetto;
- sostituzione n.3 scarichi a mare specchio di poppa sotto al galleggiamento con relative valvole e raccorderia in ottone;
- sostituzione n.2 prese a mare MM/PP con relative valvole e raccorderia in ottone;
- sostituzione tubi di scarico in gomma MM/PP con relative fascette inox;
- Sostituzione collettore di scarico motore Sx e tubazione estrazione aria;
- Sigillatura e pulizia piastre e bulloni trim + Manutenzione/ingrassatura/pulizia giunti cardanici;
- installazione macchina caffè Nespresso.

SACS STRIDER 15 in good overall condition, with the following refitting works carried out in May 2024, all fully documented:

- Replacement of the generator with a new ONAN 6.0MDKBJ;
- Replacement of the windshield;
- replacement chain counter display and sensor;
- replacement of 2 outside speakers under console;
- Supply and replacement of 3 through-hull fittings below the waterline on the transom, including valves and brass fittings;
- Supply and replacement of 2 sea intakes (MM/PP) with related valves and brass fittings;
- Supply and replacement of rubber exhaust hoses (MM/PP) with stainless steel clamps;
- Replacement of the port engine exhaust manifold;
- Replacement of the air extraction duct;
- Sealing and cleaning of trim plates and bolts;
- Maintenance, greasing, and cleaning of cardan joints;
- New upholstery for 2 cabin beds in the forward and aft cabins;
- Repainting of black cockpit furniture;
- Repainting of the bulwark and air intake grilles for the engine room;
- Replacement of the interior flooring with synthetic teak;
- Veneering of cockpit tables + new covers;
- Inspection and adjustment of trim indicators and pumps;
- Adjustment of steering angle feedback;
- Installation of a reinforcement bracket for the hydraulic gangway;
- Overhaul of the self-inflating liferaft and inspection of fire extinguishers and engine room fire suppression system;
- Inspection and repair of the black water drainage pump;
- Repainting of the gangway tip, left-side storage cabinet, and touch-ups on the black cockpit furniture;
- Replacement of underwater lights;
- Fixing the base of the port-side cockpit table;
- Inspection and repair of the air conditioning system's cooling function;
- New remote controls for the gangway and replacement of the control unit;
- New covers for the cockpit tables;
- Installation of a Nespresso coffee machine.

DESCRIZIONE INTERNI

- Living con divano lineare in pelle con mobile contrapposto con frigorifero Vittrifrigo, forno microonde Samsung, macchina del caffè Nespresso;
 - letto matrimoniale verso prua + altro letto matrimoniale a poppa;
 - locale servizi separato completo di wc elettrico e doccia.
- Living area with a linear leather sofa and an opposing cabinet equipped with a Vittrifrigo refrigerator, Samsung microwave oven, and Nespresso coffee machine;
 - double bed towards the bow + another double bed in the stern;
 - separate service area complete with electric WC and shower.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Elica di prua Lewmar;
 - gruppo elettrogeno ONAN 6.0MDKBJ;
 - caricabatterie Victron Skylla-TG 24V/50A;
 - impianto A/C Vittrifrigo;
 - impianto stereo professionale (altoparlanti int/est);
 - mobile bar pozzetto con lavello, vetroceramica Schott + frigo a cassetto;
 - luci di cortesia + 4 luci subacquee a led;
 - ancora Bruce e catena in acciaio inox; verricello salpancora Lewmar;
 - impianto antincendio;
 - passerella idraulica integrata nella plancia di poppa;
 - boiler elettrico + doccia esterna;
 - Cuscineria completa (Cuscineria di poppa e di prua);
 - Bimini pozzetto completo di tendalino;
 - Tendalino di poppa + chiusura console e cappe varie;
 - dotazioni di sicurezza complete.
- Lewmar bow thruster;
 - ONAN 6.0MDKBJ generator;
 - Victron Skylla-TG 24V/50A battery charger;
 - Vittrifrigo A/C system;
 - Professional stereo system (indoor/outdoor speakers);
 - Cockpit bar unit with sink, Schott glass-ceramic cooktop + drawer fridge;
 - Courtesy lights + 4 underwater LED lights;
 - Bruce anchor and stainless steel chain;
 - Lewmar anchor windlass;
 - Fire suppression system;
 - Hydraulic gangway integrated into the swimming platform;
 - Electric water heater + external shower;
 - Complete cushions (stern and bow cushions);
 - Cockpit bimini with full canopy;
 - Stern canopy + console cover and various additional covers;
 - Complete safety equipment.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

VHF Raymarine RAY240E;
 2x12' Raymarine E127 multifunction display hybridtouch;
 radar + echosunder;
 autopilot Raymarine EVO-100;
 Mercury Vessel View 7 touch screen display;
 ind. angolo di barra & flaps & rudder ind. level;
 manette elettroniche - electronic throttles;
 contacatena MZ Electronic chain counter;
 elica di prua Lewmar bow thruster;

