



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cantieri di Sarnico 60
Lunghezza	18,2 mt
Anno immat.	2007
Velocità massima	37 nodi
Zavorra	-
Dislocamento	270000 t
HP Fiscali	13
Bandiera	Italia
Prezzo	Euro 620.000
Note prezzo	Armatore meticoloso

Categoria	Usato
Larghezza	4,8 mt
Anno costruzione	2006
Velocità crociera	30 nodi
Stazza	-
Pescaggio	1,5 mt
Scadenza RINA	2029
Visibilità	Italia

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	2500	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	MAN 2 x 1100	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1720
Revisione motori	Ordinaria, maticolosa	Tipo elica	5 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr & teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 650 lt	Materiale serbatoi	Acciaio	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	10	Capacità batterie	60 A
Generatore	Mase (12 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

La yacht broker's company è dal 1976 un team di professionisti per mediazioni nautiche, perizie, consulenze. opera con affidi diretti, previa visione.

DESCRIZIONE COMPLETA

Questa imbarcazione si distingue per lo stile raffinato e la funzionalità degli spazi, frutto delle intuizioni dell'AD dei Cantieri, Luigi Foresti, sviluppate dal laboratorio di stile di Carlo Nuvolari e Dan Lenard.

Le ampie finestrate laterali donano carattere all'estetica esterna e al tempo stesso, garantiscono luminosità e visibilità in tutto il pozzetto. Quest'ultimo è particolarmente spazioso e ben organizzato, a dritta troviamo un mobile BBQ con piano cottura ad induzione, frigorifero e un grande lavabo, mentre a sinistra si sviluppa un comodo divano a C con un ampio tavolo da pranzo. Più a prua, la plancia di comando che offre una visibilità a 360°, ideale per una navigazione sicura e piacevole con 2 MAN 1100 Elettronici.

Gli interni, eleganti e ariosi, si aprono su un salone luminoso con cucina completa e un'area relax con divano, TV e tavolo da pranzo. La cabina armatoriale, situata a centro barca, si distingue per l'ampiezza e la raffinatezza, è dotata di bagno ensuite e armadiature generose. A prua si trova la cabina VIP, anch'essa molto luminosa, con bagno privato e box doccia separato.

Un'ulteriore cabina ospiti, con letti in piano e accesso indipendente dal pozzetto, offre privacy e comfort, completa di bagno ensuite.

La zona equipaggio prevede una cabina marinaio con letto singolo e servizi dedicati.

DESCRIZIONE INTERNI

Gli interni, eleganti e ariosi, si aprono su un salone luminoso con cucina completa e un'area relax con divano, TV e tavolo da pranzo. La cabina armatoriale, situata a centro barca, si distingue per l'ampiezza e la raffinatezza, è dotata di bagno ensuite e armadiature generose. A prua si trova la cabina VIP, anch'essa molto luminosa, con bagno privato e box doccia separato.

Un'ulteriore cabina ospiti, con letti in piano e accesso indipendente dal pozzetto, offre privacy e comfort, completa di bagno ensuite.

La zona equipaggio prevede una cabina marinaio con letto singolo e servizi dedicati.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Dissalatore
Autoclave
Boiler
Passerella idraulica
Plancetta di poppa con movimentazione elettronica (tender lift)
Elica di prua
Elica di poppa
Pilota automatico
N°2 winch a poppa
Impianto audio "BOSE" n° 6 casse in pozzetto
Aria condizionata

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

N°2 Plotter Raymarine
Pilota automatico
Elica di prua
Elica di poppa
VHF
Display motori MAN

NOTE AGGIUNTIVE

ELENCO LAVORI:

Sostituiti alternatori motore (2022)
Montato dissalatore di nuova generazione. (2023)
Installati 3 motori frigo nuovi, incluso congelatore nel pozzetto con cassa nuova. (2023)
Realizzati nuovi prendisole di prua.(2023)
Revisionato motore hard top.(2023)
Installati serbatoi nuovi.

Motori sbarcati e revisionati, con sostituzione di 4 turbine NUOVE . (2024)
Installate marmitte nuove. (2024)
Sostituiti tutti i manicotti motori e marmitte (2024)
Sostituiti 16 supporti motore.(2024)
Revisionata pompa timoneria con sostituzione pistone.(2024)
Sostituito pistone passerella (2024)
Sostituito pistone tenderlift.(2024)
Sostituiti pistoni flap.(2024)
Rifatta scaletta mare con nuovo alloggio interno in acciaio, sostituito coronamento (per usura parti in plastica).(2024)
Revisionati motorini avviamento (2024)
Sostituite tenute boccole assi e timoni(2024)

Installato faro orientabile nuovo (2025)
Elica di poppa nuova (2025)
Revisione elica di prua (2025)
Coppia eliche 5 pale nuova (2025)
Montate 6 nuove luci scalini di poppa (2025)

Installata nuova luce subacquea con impianto dedicato (2025)
Rifatti scalini in teak di poppa e pozzetto (2025)
Revisionata aria condizionata con sostituzione dei fancoil (2025)

Installato strumento per monitoraggio corrente galvanica (2025)

IMMAGINI

