



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	GOBBI 45 FLY	Categoria	Usato
Lunghezza	14,4 mt	Larghezza	4,25 mt
Anno immat.	1988	Anno costruzione	1988
Velocità massima	28 nodi	Velocità crociera	23 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	15000 t	Pescaggio	1,1 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2027
Bandiera	Italiana	Visibilità	Adriatico settentrionale
Prezzo	Euro 65.000		
Note prezzo	+ provvigione prezzo trattabile		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1500	Materiale serbatoi	Np
Motori	CATERPILLAR 2 x 375	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	Manutenzione regolare	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr + ponte in teak
-------	-----	------	-----	---------	---------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 400 lt	Materiale serbatoi	Np	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	4	Capacità batterie	200 A
Generatore	MASE (3,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione armatoriale - condizioni generali buone - riscaldamento - tappezzeria rifatta - garage

DESCRIZIONE COMPLETA

TAPPEZZERIE RECENTI
GARAGE NELLA PLANCETTA DI POPPAVIA CON APERTURA ELETTRICA
RISCALDAMENTO
PASSERELLA IDRAULICA

Progetto del Cantiere Gobbi e Luca Taddei, carena a V, veloce, sicuro e con concezione degli spazi interni vivibili. Imbarcazione seguita dalla proprietà, sempre mantenuta e rimessata nel periodo invernale, rinnovata nel tempo si presenta in condizioni generali molto buone.

DESCRIZIONE INTERNI

CABINA ARMATORIALE A PRUA
CABINA OSPITI CON DUE LETTI IN PIANO
CABINA OSPITI CON DUE LETTI IN PIANO
DUE LOCALI BAGNO CON WC ELETTRICO E BIDET, DOCCIA
CONSOLLE DI GUIDA INTERNA
DINETTE CON DIVANO A U E TAVOLO
CUCINA COMPLETA
INTERNI IN BUONE CONDIZIONI, TAPPEZZERIE RECENTI, PAIOLATO IN TEAK

DESCRIZIONE ARMAMENTI

CUCINERIA ESTERNA COMPLETA
BIMINI
TENDALINO POZZETTO
PASSERELLA IDRAULICA
GARAGE CON APERTURA ELETTRICA

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

VHF
IMPIANTO TV
SALPA ANCORE ELETTRICO
RISCALDAMENTO

NOTE AGGIUNTIVE

IMBARCAZIONE ARMATORIALE

