



### **DATI PRINCIPALI**

FIART MARE FIART MARE 41 Cantiere/Modello

Lunghezza 12,5 mt

Anno immat. 1991

Velocità massima 24 nodi

Zavorra

**Dislocamento** 13500 t

**HP Fiscali** 

**Bandiera** Italia

Euro 85.000 **Prezzo** 

**Note prezzo** 

Categoria Usato

Larghezza 3,94 mt

**Anno costruzione** 1991

Velocità crociera 332 nodi

**Stazza** 

**Pescaggio** 1 mt

Scadenza RINA 2025

Visibilità Tirreno

# **COMBUSTIBILI E MOTORI**

Nr. serbatoi Capacità serbatoi 1200 Materiale serbatoi Inox

Motori **Tipo carburante** Diesel Ore moto 70

**Revisione motori** Straordinaria Tipo elica **Trasmissione** Linea d'asse Bronzo

## **MATERIALE COSTRUZIONE**

Scafo Vtr Vtr Tuga Coperta Vtr + teak

## **IDRAULICI**

Serbatoi acqua Materiale serbatoi Inox **Tipo boiler** Elettrico Dissalatore Non presente Autoclave Presente **Boiler** Presente

## **ELETTRICI**

12,24,220 v Nr. batterie 5 120 A **Tensione** Capacità batterie

Generatore MASE (3,5 Kw) Carica batterie Presente Inverter Non presente

## **BREVE DESCRIZIONE**

Imbarcazione con motori revisionati portati ad ore zero 2022/2023

## **DESCRIZIONE COMPLETA**

**IMBARCAZIONE IN PERFETTO STATO!!** 

#### **DESCRIZIONE INTERNI**

CABINA MATRIMONIALE A PRUA CON BAGNO ED UNA CABINA MATRIMONIALE A POPPA , DOTATA DI COMODO SALOTTO INTERNO CON DIVANO E TAVOLO PRANZO , DIFRONTE TROVIAMO AMPIA E COMODA CUCINA CON FRIGO , LAVELLO ,FORNO , E PIANO COTTURA! ESTERNAMENTE E' PRESENTE AMPIA ZONA PREMDISOLE A POPPA !

## **DESCRIZIONE ARMAMENTI**

Quadro elettrico principale: sezione 24 Volt -sezione 220 Volt;

Plancetta di poppa fissa;

Flaps;

Gruppo elettrogeno;

Passerella oleodinamica a poppa;

Cabina poppiera matrimoniale e cabina matrimoniale a prua;

Sistema antincendio in apparato motore, comandato a distanza. presa di terra 220 V

**IMPIANTO STEREO** 

IMPIANTO TV

FROGO NUOVO INTERNO 2023

STEREO NUOVO 2023

**TENDALINO POZZETTO NUOVO 2023** 

#### **DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE**

GPS CARTOGRAFICO LORENZ
PILOTA AUTOMATICO NAVICONTROL
RADAR RAYMARINE
ECOSCANDAGLIO BIDATA RAYMARINE
VHF SAILIR
ELICA DI PRUA
COMANDI FARO ORIENTABBILE
COMANDO GENERATORE IN PLANCIA
INDICATORI E COMANDI FLAP
BUSSOLA MAGNETICA

### **NOTE AGGIUNTIVE**

#### LAVORI IN APPARATO MOTORE: 2022/2023

Sbarco sia dei motori sia degli invertitori - ( destro e sinistro );

Radicale smontaggio delle parti componenti dei motori, con verifica e sostituzione di :

guarnizioni - Kit guarnizioni - tenute - bronzine - tubi vari impianti - adattatori - regolatori -

manicotti - anelli - bielle - valvole - paraolio - fascette

#### - Motore sinistro:

Sostituzione nº 8 iniettori

Sostituzione giunto elastico

Rettifica per la revisione del motore sinistro, con :

Revisione di n° 2 testate, con sostituzione guide valvole di aspirazione e scarico;

Sostituzione valvole di aspirazione e scarico

Squadratura di nº 6 bielle

Verifica e pallinatura di n° 5 pistoni

Lappatura dell'albero motore

Modifica della scatola after cooler

Chiusura motore con montaggio completo, lavaggio e prova al banco,

- Motore destro:

Sostituzione albero

Sostituzione asta

Sostituzione scatola ingranaggi

Sostituzione nº 8 iniettori

Sostituzione giunto elastico

Rettifica per la revisione del motore destro, con :

Revisione di n° 2 testate con sostituzione guide valvole di aspirazione e scarico;

Sostituzione valvole di aspirazione e scarico

Squadratura di n° 8 bielle e barenatura delle relative boccole

Verifica e pallinatura di n° 8 pistoni

Lappatura dell'albero motore

Modifica della scatola after cooler

Chiusura motore con montaggio completo, lavaggio e prova al banco,

Inoltre sostituzione:

Tubo di scarico - diametro mm 150

Tubo passascafo scarico motore completo di flangia, in acciaio inox

Stelo cilindro idraulico della timoneria

Kit tenute cilindro idraulico della timoneria

Stacca batterie

Solenoide 24 Volt

Tubo Armorvin diametro 25 mm

Fascette inox stringi tubo

Sostituzione cavi elettrici varie sezioni, per rifacimento totale impianto elettrico

Tubi impianto gasolio

Raccorderia idraulica

N° 1 invertitore

Gomiti

Cavo telecomandi vari

Riparazione tubazioni metalliche del circuito liquido raffreddamento,

delle scatole refrigeranti olio motore

Riparazione di n° 2 gomiti – n° 1 collettore centrale – n° 2 collettori laterali

di scarico motore sinistro

Inoltre sbarco e sostituzione:

nº 4 serbatoi gasolio ( Nuovi serbatoi in Peraluman spessore 4 mm, acquistati e montati ) sostituzione integrale raccorderia e valvole dell'impianto gasolio

### noltre sbarco e sostituzione:

n° 4 serbatoi gasolio ( Nuovi serbatoi in Peraluman spessore 4 mm, acquistati e montati ) sostituzione integrale raccorderia e valvole dell'impianto gasolio

Rifacimento integrale impianto elettrico nel vano motore

Mano d'opera necessaria per la straordinaria manutenzione :

Stacco e rimontaggio arredamento ed allestimento in zona vano motore

Preparazione dei componenti, assemblaggio completo sia del motore sinistro che del motore destro in officina, verniciatura in officina dei due motori, prove di funzionamento al banco in officina, imbarco e montaggio dei n° 4 serbatoi con grù, imbarco motori con grù, collegamenti impianto gasolio, impianto raffreddamento con acqua di mare, collegamenti elettrici

## **IMMAGINI**













































































