



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	FIART MARE FIART MARE 41	Categoria	Usato
Lunghezza	12,5 mt	Larghezza	3,94 mt
Anno immat.	1991	Anno costruzione	1991
Velocità massima	24 nodi	Velocità crociera	332 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	13500 t	Pescaggio	1 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2025
Bandiera	Italia	Visibilità	Tirreno
Prezzo	Euro 85.000		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1200	Materiale serbatoi	Inox
Motori	-	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	70
Revisione motori	Straordinaria	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr + teak
-------	-----	------	-----	---------	------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12 , 24 , 220 v	Nr. batterie	5	Capacità batterie	120 A
Generatore	MASE (3,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione con motori revisionati portati ad ore zero 2022/2023

DESCRIZIONE COMPLETA

IMBARCAZIONE IN PERFETTO STATO!!

DESCRIZIONE INTERNI

CABINA MATRIMONIALE A PRUA CON BAGNO ED UNA CABINA MATRIMONIALE A POPPA , DOTATA DI COMODO SALOTTO INTERNO CON DIVANO E TAVOLO PRANZO , DIFRONTA TROVIAMO AMPIA E COMODA CUCINA CON FRIGO , LAVELLO ,FORNO , E PIANO COTTURA! ESTERNAMENTE E' PRESENTE AMPIA ZONA PREMDISOLE A POPPA !

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Quadro elettrico principale: sezione 24 Volt -sezione 220 Volt ;
Plancetta di poppa fissa;
Flaps;
Gruppo elettrogeno;
Passerella oleodinamica a poppa;
Cabina poppiera matrimoniale e cabina matrimoniale a prua;
Sistema antincendio in apparato motore, comandato a distanza. presa di terra 220 V
IMPIANTO STEREO
IMPIANTO TV
FROGO NUOVO INTERNO 2023
STEREO NUOVO 2023
TENDALINO POZZETTO NUOVO 2023

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS CARTOGRAFICO LORENZ
PILOTA AUTOMATICO NAVICONTROL
RADAR RAYMARINE
ECOSCANDAGLIO BIDATA RAYMARINE
VHF SAILIR
ELICA DI PRUA
COMANDI FARO ORIENTABILE
COMANDO GENERATORE IN PLANCIA
INDICATORI E COMANDI FLAP
BUSSOLA MAGNETICA

NOTE AGGIUNTIVE

LAVORI IN APPARATO MOTORE : 2022/2023

Sbarco sia dei motori sia degli invertitori - (destro e sinistro) ;
Radicale smontaggio delle parti componenti dei motori, con verifica e sostituzione di :
guarnizioni – Kit guarnizioni - tenute – bronzine – tubi vari impianti – adattatori – regolatori –
manicotti – anelli – bielle – valvole – paraolio – fascette

- Motore sinistro :

Sostituzione n° 8 iniettori

Sostituzione giunto elastico

Rettifica per la revisione del motore sinistro, con :

Revisione di n° 2 testate, con sostituzione guide valvole di aspirazione e scarico;

Sostituzione valvole di aspirazione e scarico

Squadratura di n° 6 bielle

Verifica e pallinatura di n° 5 pistoni

Lappatura dell'albero motore

Modifica della scatola after cooler

Chiusura motore con montaggio completo, lavaggio e prova al banco ,

- Motore destro:

Sostituzione albero

Sostituzione asta

Sostituzione scatola ingranaggi

Sostituzione n° 8 iniettori

Sostituzione giunto elastico

Rettifica per la revisione del motore destro, con :

Revisione di n° 2 testate con sostituzione guide valvole di aspirazione e scarico;

Sostituzione valvole di aspirazione e scarico

Squadratura di n° 8 bielle e barenatura delle relative boccole

Verifica e pallinatura di n° 8 pistoni

Lappatura dell'albero motore

Modifica della scatola after cooler

Chiusura motore con montaggio completo, lavaggio e prova al banco ,

Inoltre sostituzione:

Tubo di scarico – diametro mm 150

Tubo passascafo scarico motore completo di flangia, in acciaio inox

Stelo cilindro idraulico della timoneria

Kit tenute cilindro idraulico della timoneria

Stacca batterie

Solenoide 24 Volt

Tubo Armorvin diametro 25 mm

Fascette inox stringi tubo

Sostituzione cavi elettrici varie sezioni, per rifacimento totale impianto elettrico

Tubi impianto gasolio

Raccorderia idraulica

N° 1 invertitore

Gomiti

Cavo telecomandi vari

Riparazione tubazioni metalliche del circuito liquido raffreddamento,
delle scatole refrigeranti olio motore

Riparazione di n° 2 gomiti – n° 1 collettore centrale – n° 2 collettori laterali
di scarico motore sinistro

Inoltre sbarco e sostituzione:

n° 4 serbatoi gasolio (Nuovi serbatoi in Peraluman spessore 4 mm, acquistati e montati)
sostituzione integrale raccorderia e valvole dell'impianto gasolio

noltre sbarco e sostituzione:

n° 4 serbatoi gasolio (Nuovi serbatoi in Peraluman spessore 4 mm, acquistati e montati)
sostituzione integrale raccorderia e valvole dell'impianto gasolio

Rifacimento integrale impianto elettrico nel vano motore

Mano d'opera necessaria per la straordinaria manutenzione :

Stacco e rimontaggio arredamento ed allestimento in zona vano motore

Preparazione dei componenti, assemblaggio completo sia del motore sinistro che
del motore destro in officina, verniciatura in officina dei due motori, prove di funzionamento
al banco in officina, imbarco e montaggio dei n° 4 serbatoi con grù, imbarco motori con grù,
collegamenti impianto gasolio, impianto raffreddamento con acqua di mare, collegamenti
elettrici

IMMAGINI





