





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello ITAMA 38

Lunghezza 11,62 mt

Anno immat. 1986

Velocità massima 32 nodi

Zavorra - S

Dislocamento HP Fiscali -

Bandiera italiana

Prezzo Euro 160.000

Note prezzo -

Categoria

Larghezza 3,77 mt

Usato

Anno costruzione 1985

Velocità crociera 25 nodi

Stazza -

Pescaggio

Scadenza RINA 2026

Visibilità Napoli

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi 2 Capacità serbatoi 550 Materiale serbatoi acciaio

Motori CATERPILLAR 2 x 380 Tipo carburante Diesel Ore moto -

Revisione motori Periodoca annuale Tipo elica Bronzo Trasmissione Fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Prfv Tuga Prfv Coperta Prfv + teak

IDRAULICI

 Serbatoi acqua
 2 x 200 lt
 Materiale serbatoi
 plastica
 Tipo boiler
 Dian

 Dissalatore
 Non presente
 Autoclave
 Presente
 Boiler
 Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Nr. batterie 4 Capacità batterie 180 A

Generatore MASE (2,7 Kw) Carica batterie Presente Inverter Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Brochure dettagliata negli allegati

DESCRIZIONE COMPLETA

Un classico italiano progettato da Amati dei Cantieri navali di Roma. Conosciuta per le linee e l'eleganza senza tempo e le prestazioni fuori dall'ordinario.

DESCRIZIONE INTERNI

1 CABINA, 1 BAGNO: cabina armatoriale a prua, dinette a dritta con tavolo convertibile in posti letto, locale WC separato con lavabo, cucina a SX con frigo VITIFRIGO C62, lavabo e n* 2 fuochi a gas; ampio pozzetto di poppa con divano ad L, isola prendisole di poppa, seduta pilota con frigo a pozzetto e plancia di comando.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

dotazioni di bordo, tendalino parasole con arcata in acciaio, tendaggio di navigazione, pedana di poppa in PEFV con scaletta di risalita, telo copri strumenti, passerella idraulica, fabbricatore di ghiaccio.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

strumenti motore analogici VDO, manette elettroniche, gps RAYMARINE HYBRID TOUCH interfacciato con profondimetro, vhf ICOM, pilota automatico RAYMARINE, bussola, luci via, tromba, stereo FUSION MS-RA205 con casse.

NOTE AGGIUNTIVE

Note: rifacimento tappezzerie esterne, lucidatura totale, sostituzione manette elettroniche, rifacimento pannelli plancia di comando + tasti, aggiornamento elettronica gps, pilota automatico, vhf, rifacimento strutture piani prendisole di poppa.

- FOTO AGGIORANTE 25/05/2025
- POSSIBILITA' DI PROVA IN ACQUA

IMMAGINI























