



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	AZIMUT BENETTI AZIMUT 68 S	Categoria	Usato
Lunghezza	20,65 mt	Larghezza	5,06 mt
Anno immat.	2005	Anno costruzione	2004
Velocità massima	36 nodi	Velocità crociera	30 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	32400 t	Pescaggio	1,62 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2028
Bandiera	Italia	Visibilità	Italia
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Prezzo negoziabile.leasing in corso possibilita' di subentro.		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	3200	Materiale serbatoi	Inox
Motori	MAN 2 x 1360	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1700
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	Bronzo	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr+teak
--------------	-----	-------------	-----	----------------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 980 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elektrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12,24,220 v	Nr. batterie	10	Capacità batterie	180 A
Generatore	KOHLER (17 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

Azimut 68 s in eccellenti condizioni!!

DESCRIZIONE COMPLETA

Eccellenti Condizioni

DESCRIZIONE INTERNI

Una Doppia in piano, 2 Matrimoniale italiana, 1 Cabina equipaggio, 3 Toilette.

IL salone ospita sulla sinistra un angolo conversazione con divano a parete, poltrona e sedute trasformabili in bassi tavolini; una di queste trasla verso il pozzetto e serve come poltroncina al tavolo da pranzo esterno; contrapposto, sulla dritta, il tavolo da pranzo nella cui base è ospitato lo schermo TV LCD da 30"; a parete un divano tre posti. Da qui, verso prua, si scende con scale separate e adiacenti, a sinistra verso l'area notte e a destra in cucina. La suddivisione vede a prua una cabina Vip con letto matrimoniale e bagno privato, dietro e sulla murata sinistra una cabina con letti gemelli al cui bagno si ha accesso anche dal corridoio, contrapposto il vano che ospita la lavasciuga biancheria e verso poppa la grande cabina armatoriale con letto diagonale ed altro divano/letto singolo. Il bagno ha la doccia in vano separato con doppia uscita di acqua e il lavabo è in cristallo con barra in acciaio inox. Zona cucina: con accesso separato ha una piastra ad induzione a 4 fuochi, doppio lavello ad angolo, forno digitale + fornello, frigo, cappa aspirante, una cambusa sotto la discesa e il tipico mobile Azimut cassetiera per piatti (Alessi) e stoviglie - cabina equipaggio a poppa con ingresso e servizi indipendenti.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Allestimento tecnico e di coperta:

PASSERELLA

ANCAR POPPA

LIFT POPPA

INGRESSO CON PORTA

HARD TOP

TETTO APRIBILE

ARIA CONDIZIONATA C/F

ELICA PRUA

ELICA POPPA

DOTAZIONI DI SICUREZZA

POZZETTO E CAMMINAMENTI LATERALI IN TEAK

WINCH POPPA

SCALA BAGNO

Intrattenimento:

IMPIANTO Stereo.

IMPIANTO TV

Cucina ed elettrodomestici:

Frigorifero interno, Lavatrice.

Tappezzerie:

Cuscineria di poppa, Cuscineria di prua, TENDE SOLE

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS PLOTTER

DOPPIO DISPLAY RAYMARINE 9' 12' 2025

ECOSCANDAGLIO

PILOTA AUTOMTICO

RADAR 2025

VHF 2025

BUSSOLA MAGNETICA

TERMOCAMERA 2025

AIS 2025

ELICA PRUA

ELICA POPPA

JOESTIK MANOVRA

NOTE AGGIUNTIVE

Note Aggiuntive

LAVORI 2025 (piccoli lavoretti non sono elencati nella lista)

Installazione SEAKEEPER 9'
Sostituzione scaletta bagno
Carena a zero più trattamento anti osmosi
Sostituzione passacavi flap
Sostituzione tenute assi pss
Verniciatura portellone di poppa
Sistemazione spiaggetta affondabile
Sostituzione estrattore sala macchina
Pulizia serbatoi
Sostituzione pistone idraulico timoneria
Sostituzione di parte delle tubazioni dell'oleodinamica
Sostituzione batterie motori
Sostituzione prese di mare
Sistemazione infiltrazione passerella idraulica
Sostituzione cimetta passerella
Sistemazione winch poppa
Lucidatura completa
Levigatura teak e sistemazione toghe
Lucidatura acciaio
Rifacimento totale sigillature
Sostituzione tubolare sostegno parabrezza
Ripristino bloccaggio a dritta porta scorrevole pozzetto
Sostituzione luci via
Sostituzione luci di cortesia camminamento
Levigatura e riverniciatura parquet dinette e cucina
Levigatura e sistemazione impellicciatura mobilio dinette e cucina
Sostituzione delle tappezzerie interne (divani tendaggi materassi tenda tetto apribile poppa)
Ravvivatura pelle sedile guida e navigatore
Sostituzione carabattino doccia armatore
Aggiornamento strumentazione di bordo con strumentazione Raymarine 2025 (installazione n.2 display AXIOM 12' 9' Real Vision, nuovo radar, Termocamera, telecamera sala macchine, Realtà aumentata, VHF + AIS ricezione trasmissione)
Sostituzione tv dinette con Samsung 43 modello frame
Sostituzione tv armatoriale con modello Samsung 43
Sostituzione elettrodomestici cucina (nuovo microonde e nuova lavastoviglie)
Sostituzione rubinetti bagni e cucina
Installazione chiusura doccia cabina marinaio
Sostituzione Specchio camera armatoriale
Applicazione celino hard top Amovibile
Presenza di aria mandata aria condizionata in camera armatoriale
BATTERIE MOTORI 2025

Batterie servizi 2024

