



NO IMAGE



NO IMAGE

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	SEALINE - F 44	Categoria	Usato
Lunghezza	13,4 mt	Larghezza	4,12 mt
Anno immat.	1999	Anno costruzione	1999
Velocità massima	29 nodi	Velocità crociera	24 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	12180 t	Pescaggio	1,2 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2031
Bandiera	Italiana	Visibilità	Liguria
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	-		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	2	Capacità serbatoi	1170	Materiale serbatoi	Acciaio
Motori	Volvo Penta - 2 x 370	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	980
Revisione motori	Periodica	Tipo elica	4 pale	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr	Coperta	Vtr/teak
-------	-----	------	-----	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 454 lt	Materiale serbatoi	Acciaio	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Mase (2,5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

IMBARCAZIONE MANTENUTA IN ECCELLENTI CONDIZIONI DA UN'ARMATORE COMPETENTE E SCRUPOLOSO

DESCRIZIONE INTERNI

- Salone con divano a C e tavolo, mobile e divano contrapposti
- Timoneria lato DX con divanetto guida rialzata
- Cucina in basso a SX con piano cottura a gas, frigorifero, forno e lavello
- Cabina armatore a prua con letto matrimoniale, bagno con cabina doccia
- Una cabina ospiti con due letti in piano e bagno con doccia
- Divani in alcantara, pavimento in parquet

DESCRIZIONE ARMAMENTI

- Generatore
- Elica di manovra a prua
- Passerella idraulica
- Tender con motore Honda hp 2,3
- Riscaldamento
- Frigo bar in salone
- Teak sul fly
- Bimini
- Cuscini prendisole a prua e sul fly
- Faro di ricerca
- Tendalini filtravento ombreggianti a poppa (nuovi)
- Tendalini per chiusura totale fly (nuovi)

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

- Radar Raymarine
- GPS/plotter Raymarine
- Autopilota Autohelm ST6000
- Ecosonda Raymarine
- VHF Raymarine

NOTE AGGIUNTIVE

LAVORI EFFETTUATI 2024:

- Verniciatura sovrastrutture e lucidatura totale
- Nuova cuscineria esterna

