



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Sunseeker Camargue 50	Categoria	Usato
Lunghezza	16,3 mt	Larghezza	4,4 mt
Anno immat.	-	Anno costruzione	2002
Velocità massima	32 nodi	Velocità crociera	23 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	18800 t	Pescaggio	1,1 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	-
Bandiera	-	Visibilità	Lavagna - italia
Prezzo	Euro 250.000		
Note prezzo	Iva pagata		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	2000	Materiale serbatoi	-
Motori	Volvo Penta 2 x 700	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	-
Revisione motori	-	Tipo elica	-	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina
-------	-------------	------	-------------	---------	-------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 425 lt	Materiale serbatoi	-	Tipo boiler	-
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Non presente	Boiler	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	-
Generatore	Kohler (6,5 Kw)	Carica batterie	Non presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

"circe ii" è uno splendido esemplare di camargue 50 - venite a scoprirlo!

DESCRIZIONE COMPLETA

"CIRCE II" è tra i migliori Camargue 50 sul mercato in quanto si è mantenuta particolarmente bene nel corso degli anni.

Il suo layout di successo e le sue linee sportive sono alcune delle caratteristiche che la rendono molto richiesta ancora oggi, a quasi 15 anni dal suo lancio.

Dotata dell'opzione motore maggiore Volvo Penta D12 700 CV e numerosi extra, è una fantastica imbarcazione perfetta per trascorrere weekend lunghi a bordo!

"CIRCE II" è pronta per le visite! Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni

DESCRIZIONE INTERNI

Il layout standard del Camargue 50 con 4 posti letto in 2 cabine comprende un letto matrimoniale nella cabina armatore e cabina con letti singoli a poppa.

Entrambe le cabine hanno bagno privato con doccia.

Nel salone sulla sinistra si trova la cucina che comprende numerosi armadietti per stivaggio, microonde, piastra di cottura, ecc, il tutto rifinito in legno di ciliegio a finitura lucida.

Di fronte a questa zona e a dritta si trova la seduta interna a U che può essere convertita in letto matrimoniale con il tavolo su base sali/scendi. Il pozzetto offre abbondante spazio per socializzare ed è dotato inoltre di barbecue, fabbricatore ghiaccio, lavello e frigorifero.

Il tender può essere alloggiato nel garage che dispone di un facile sistema di varo e recupero.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Aria Condizionata

Sistema d'acqua dolce per pulizia ponte

Besenzoni - Passerella idraulica

Elica di prua

Frigoriferi x 2

Copertura pozzetto

Bimini

Cuscino prendisole di prua

Cuscino prendisole di poppa

BBQ in pozzetto

Cassaforte con serratura a chiave

Coppia aggiuntiva di bitte ovali da 10'

Pozzetto in teak

Gradini delle scale cabina in teak

Paio di eliche di riserva

Garage tender con sistema di recupero

LAVORI ESEGUITI NEL 2020

Smontaggio e pulizia dello scambiatore

Tagliando totale dei due wc elettrici

Sostituito il vecchio Raymarine con un nuovo AXIOM 12"

Sostituito il serbatoio dell'acqua con uno nuovo in acciaio inox

Sostituzione di due guarnizioni motori bt Tides Marine e un cuscinetto della staffa a P di babordo

Sostituite le batterie

Verniciatura scafo

Nuovo teak su plancetta bagno

LAVORI ESEGUITI NEL 2021

Lucidatura dello scafo

LAVORI ESEGUITI NEL 2022

Nuovo cuscino prendisole a prua e a poppa

Riparati i 4 coperchi di raffreddamento degli olii inverter

Sostituzione dei motori delle pompe dell'acqua

L'imbarcazione è stata sempre rimessata per l'inverno in un capannone, motori e generatore sempre tagliandati.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Kohler 6,5 KW - upgrade Generatore
Raymarine Eco ST 60
GPS Raymarine 620 Plus
Pilota automatico ST 6001
Radar

LAVORI ESEGUITI NEL 2020

Smontaggio e pulizia dello scambiatore
Tagliando totale dei due wc elettrici
Sostituito il vecchio Raymarine con un nuovo AXIOM 12"
Sostituito il serbatoio dell'acqua con uno nuovo in acciaio inox
Sostituzione di due guarnizioni motori bt Tides Marine e un cuscinetto della staffa a P di babordo
Sostituite le batterie
Verniciatura scafo
Nuovo teak su plancetta bagno

LAVORI ESEGUITI NEL 2021

Lucidatura dello scafo

LAVORI ESEGUITI NEL 2022

Nuovo cuscino prendisole a prua e a poppa
Riparati i 4 coperchi di raffreddamento degli olii inverter
Sostituzione dei motori delle pompe dell'acqua

L'imbarcazione è stata sempre rimessata per l'inverno in un capannone, motori e generatore sempre tagliandati.

