SCHEDA BARCA 00568463

Rif: (Rif. C)





DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Colombo 32 Aliante	**Categoria**	Usato
Lunghezza	9,91 mt	**Larghezza**	2,77 mt
Anno immat.	-	**Anno costruzione**	1991
Velocità massima	-	**Velocità crociera**	-
Zavorra	-	**Stazza**	-
Dislocamento	5600 t	**Pescaggio**	0,47 mt
HP Fiscali	-	**Scadenza RINA**	-
Bandiera	Italiana	**Visibilità**	Lago di como
Prezzo	**Euro 90.000**		
Note prezzo	Iva assolta (+ comm.)		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	**Capacità serbatoi**	530	**Materiale serbatoi**	Mcm 7,4 l
Motori	Mercruiser 2 x 280	**Tipo carburante**	Benzina	**Ore moto**	280
Revisione motori	Regolare	**Tipo elica**	3 pale	**Trasmissione**	Entro fuori bordo

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	**Tuga**	Vetroresina	**Coperta**	Vetroresina + teak

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 100 lt	**Materiale serbatoi**	Composito	**Tipo boiler**	Non presente
Dissalatore	Non presente	**Autoclave**	Presente	**Boiler**	Non presente

ELETTRICI

Tensione	12 v	**Nr. batterie**	2	**Capacità batterie**	-
Generatore	Non presente	**Carica batterie**	Non presente	**Inverter**	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

Imbarcazione classica del cantiere colombo dalle linee senza tempo

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE COMPLETA

Imbarcazione in ottime condizioni – rimessaggio invernale in cantiere – lavori ordinari di manutenzione – solo acqua dolce –scafo bianco e linea galleggiamento blu.

DESCRIZIONE INTERNI

cabina a V con letto matrimoniale - armadi di servizio – wc marino – lavello in acciaio inox e rubinetto – divano pozzetto a L a tutto baglio – seduta plancia di comando - cuscineria prendisole poppa - teak in pozzetto e plancetta – doccia plancetta – oblò ponte a prua.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

cavo banchina – caricabatterie – pompe di sentina – impianto anti incendio – autoclave - verricello salpa ancora– telo copertura – radio stereo – scaletta bagno – frigorifero – battagliola di prua.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

bussola – strumentazione motori completa.

NOTE AGGIUNTIVE

Imbarcazione in ottime condizioni – rimessaggio invernale in cantiere – lavori ordinari di manutenzione – solo acqua dolce –scafo bianco e linea galleggiamento blu.

IMMAGINI